




Standardy bezpieczeństwa i higieny pracy



GOLDBECK

SAFETY AT WORK

SAFE TOGETHER!

	Opracował:	Sprawdził:	Zatwierdził:
Imię i nazwisko:	Iwetta Leydo-Werońska	Rafał Ziolkowski	Stephan Ruhmann
Podpis:	<i>Iwetta Leydo-Werońska</i> Specjalista ds. BHP	<i>Rafał Ziolkowski</i>	<i>Stephan Ruhmann</i> Geschäftsführer Członek Zarządu
Data:	02.01.2026	02.01.2026	02.01.2026

Uwaga: Niniejszy dokument jest własnością GOLDBECK Prefab Elements Sp. z o.o.. Wszelkie prawa zastrzeżone.



Niniejsze przepisy bhp dla wykonawców są wiążącą częścią umowy. Zleceniobiorcy są zobowiązani do przestrzegania wszelkich porozumień dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy związanych ze zleceniem oraz do zapewnienia ich przestrzegania przez zatrudnianych przez siebie pracowników. Branżowe i bardziej szczegółowe wymagania dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy wynikające z przepisów prawa mają pierwszeństwo przed niniejszym dokumentem.

Zleceniobiorca gwarantuje przestrzeganie krajowych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, w szczególności Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. 1974 nr 24 poz. 141 z późn. zm.), Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. 1997 nr 129 poz. 844 z późn. zm.). Zleceniobiorca jest zobowiązany do zapewnienia nadzoru nad wykonywanymi pracami przez upoważnione do tego osoby zgodnie z obowiązującym stanem prawnym.

Definiując zleceniobiorcę w poniższym dokumencie ma się na myśli podwykonawcę, serwis, dostawcę odbiorcę, osobę wykonującą zlecenie na terenie zakładu. Nie zawsze wszystkie przepisy muszą dotyczyć zleceniobiorcę, zależne jest to od typu powierzonego zlecenia.



Przepisy dotyczące sytuacji zagrożenia

Zachowanie w przypadku pożaru, wypadku i innych zagrożeń:

- Zapoznaj się z lokalnym planem ewakuacji, miejscem zbiórki oraz przepisami przeciwpożarowymi.
- W przypadku pracy z substancjami niebezpiecznymi ciekłymi zapoznaj się z lokalizacją sorbentów.
- Zgłoś każdy wypadek/ zdarzenie potencjalnie wypadkowe do Działu HSEQ w zakładzie pracy lub do kierownictwa zakładu.



1. Wykonaj telefon alarmowy

Aby uzyskać pomoc można się skontaktować telefonicznie z numerem: **112**

→ Wiadomość musi zawierać:

GDZIE to się stało?

CO się stało?

ILE osób jest rannych?

JAKIE są obrażenia?

OCZEKIWANIE na zapytania.



2. Ewakuacja

Po usłyszeniu sygnału ostrzegawczego (np. syrena, klakson, okrzyk "pożar") należy natychmiast opuścić budynek najbliższymi drogami ewakuacyjnymi, wyjściami awaryjnymi i klatkami schodowymi. Należy ostrzec osoby znajdujące się w pobliżu i udzielić pomocy osobom rannym lub niepełnosprawnym. Bezzwłocznie należy udać się do jednego z wyznaczonych miejsc zbiórki w razie ewakuacji.

→ Nie używaj wind!

→ Postępować zgodnie z zaleceniami służb ratowniczych.



3. Pierwsza pomoc

Wykonawca zapewnia dostępność środków pierwszej pomocy oraz wyznacza przeszkolone osoby do udzielenia pierwszej pomocy przedmedycznej.



SORBENT

4. Użycie sorbentu

Wykonawca w przypadku pracy z substancjami niebezpiecznymi ciekłymi zapewnia dostępność sorbentu oraz oświadcza, że pracownicy są przeszkoleni z jego stosowania. W przypadku dużego wycieku zgłasza sytuację do Działu HSEQ lub kierownictwa zakładu.

Zakazy**1. Palenie tytoniu, alkohol i inne środki odurzające**

Wewnątrz budynków (zarówno w pomieszczeniach pracy stałej jak i innych pomieszczeniach), na placach budowy, na terenach zewnętrznych i w pojazdach zabronione jest spożywanie alkoholu i innych środków odurzających. Palenie wyrobów tytoniowych i e-papierosów jest dozwolone w wyznaczonych miejsca na terenie zakładu pracy.

2. Żywność

Spożywanie posiłków w miejscach wykonywanej pracy jest zabronione. W celu spożywania posiłków należy korzystać z wyznaczonych pomieszczeń do przebywania w trakcie przerwy (jadalnie, stołówki, kantyna).

3. Ograniczenie dostępu

Zakaz wstępu do miejsc i pomieszczeń nie będących obszarem zleconej pracy.

4. Wykonywanie zdjęć

Na terenie zakładu obowiązuje zakaz wykonywania zdjęć. Chcąc wykonywać zdjęcia należy zapytać o zgodę kierownictwo zakładu.

**5. Poruszanie się po terenie zakładu pojazdem mechanicznym**

Na terenie zakładu poruszając się pojazdem mechanicznym należy zachować ograniczenie prędkości do 10 km/h.



6. Spożywanie alkoholu

Na terenie zakładu zabronione jest spożywanie alkoholu oraz bycie pod jego wpływem podczas wykonywania pracy/ zlecenia.

Organizacja prac, w tym szczególnie niebezpiecznych

1. Podwykonawcy

Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia Instruktażu stanowiskowego pracownikom zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. 2004 nr 180 poz. 1860 z późn. zm.), uwzględniając art. 2071 Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. 1974 nr 24 poz. 141 z późn. zm.).

2. Prace szczególnie niebezpieczne

Prace szczególnie niebezpieczne mogą być wykonywane wyłącznie po uprzednim uzyskaniu pisemnego dopuszczenia do wykonywania tego typu prac na terenie zleceniodawcy. Dodatkowo prace te należy prowadzić pod bezpośrednim nadzorem wyznaczonych w tym celu osób.

→ Dotyczy to następujących czynności:

- prace w zbiornikach, kanałach, wnętrzach urządzeń technicznych i w innych niebezpiecznych przestrzeniach zamkniętych (m.in. kontenerach);
- roboty budowlane, rozbiórkowe, remontowe i montażowe prowadzone bez wstrzymania ruchu zakładu pracy lub jego części;
- prace przy użyciu materiałów niebezpiecznych (w tym praca w atmosferze potencjalnie wybuchowej);
- prace niebezpieczne pożarowo (spawanie, stosowanie palników, itp.);
- prace na wysokości;
- prace konserwacyjno- naprawcze bez odłączenia źródeł zasilania;
- prace przy urządzeniach energetycznych.



3. Środki ostrożności

Nie wolno usuwać urządzeń zabezpieczających.

Maszyny, urządzenia, środki transportu muszą być zabezpieczone przed możliwością nieuprawnionego uruchomienia.

Środki mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa ruchu należy organizować we współpracy ze zleceniodawcą.

4. Dokumenty

Zleceniobiorca przed rozpoczęciem prac szczególnie niebezpiecznych lub szczególnie niebezpiecznych pożarowo musi posiadać przy sobie:

- pozwolenie wykonania prac tego typu wystawione przez zleceniobiorcę;
- instrukcje bezpiecznego wykonywania robót (IBWR).

Używanie urządzeń transportu bliskiego

1. Wózki jezdniowe

Używanie wózków jezdniowych jest dozwolone tylko z ważnym zaświadczeniem kwalifikacyjnym UDT.

2. Dźwigi, suwnice, maszyny budowlane

Używanie jest dozwolone tylko z ważnym zaświadczeniem kwalifikacyjnym o posiadanych uprawnieniach – UDT i IMBIGS.

3. Podesty ruchome

Używanie podestów ruchomych jest dozwolone tylko z ważnym zaświadczeniem kwalifikacyjnym UDT.



Zapobieganie wypadkom i postępowanie w razie wystąpienia wypadku

1. Przepisy

Obowiązują ogólne i branżowe przepisy w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony środowiska (ustawy i rozporządzenia) oraz przepisy wewnątrzzakładowe (regulamin pracy, procedury i instrukcje).

2. Stan urządzeń

Wszystkie urządzenia techniczne, maszyny i narzędzia używane do realizacji zamówienia muszą spełniać wymogi odpowiednich przepisów bezpieczeństwa, w szczególności Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 30 października 2002 r. w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie użytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy (Dz.U. 2002 nr 191 poz. 1596 z późn. zm.) i mogą być używane wyłącznie zgodnie z ich przeznaczeniem.

Szczególną uwagę należy zwrócić na stosowanie atestowanego lub certyfikowanego sprzętu roboczego. Sprzęt nie może posiadać żadnych przecieków.

3. Substancje niebezpieczne

Substancje niebezpieczne mogą być stosowane tylko zgodnie z przeznaczeniem. Do ich przechowywania i transportu należy stosować wyłącznie oryginalne lub przeznaczone do tego opakowania. Wykonawca ma obowiązek zapewnić właściwe postępowanie z odpadami i substancjami chemicznymi wykorzystywanymi w procesie pracy. Warunki przechowywania, magazynowania, transportowania oraz stosowania substancji i ich mieszanin zakwalifikowanych jako niebezpieczne określają przepisy krajowe.

4. Środki ochrony indywidualnej

W przypadku stwierdzenia niebezpiecznych i szkodliwych dla zdrowia czynników występujących w procesach pracy, pracodawca jest obowiązany



dostarczyć pracownikowi nieodpłatnie środki ochrony indywidualnej, odzież i obuwie robocze oraz poinformować o sposobach posługiwania się tymi środkami. Środki te muszą spełniać wymagania dotyczące oceny zgodności określone w przepisach krajowych.

Wymagana odzież i ŚOI:



- buty ochronne typy S1P lub S3,



- odzież ochronna (długi spodnie, długi rękawa w przypadku prac narażających ręce),



- kask ochronny,



- okulary ochronne w przypadku prac narażających narząd wzroku,



- rękawice ochronne w przypadku prac narażających dłonie,



- kamizelka odblaskowa lub szelki odblaskowe,

- inne w razie wymagań szczegółowych BHP.

5. Ochrona przeciwpożarowa i przeciwwybuchowa

Obowiązują przepisy dotyczące ochrony przeciwpożarowej danego obiektu lub budowy. Przed przystąpieniem do prac należy dowiedzieć się o zainstalowanych urządzeniach i systemach przeciwpożarowych, instalacjach sygnalizacji pożaru i w razie potrzeby zlecić ich wyłączenie.

6. Wypadki i sytuacje potencjalnie wypadkowe

Urazy/wypadki, sytuacje potencjalnie wypadkowe muszą być zgłaszane bezpośredniemu przełożonemu pracownika oraz osobom odpowiedzialnym za bezpieczeństwo i higienę pracy w zakładzie GOLDBECK Prefab Elements.

Uwaga: Niniejszy dokument jest własnością GOLDBECK Prefab Elements Sp. z o.o.. Wszelkie prawa zastrzeżone.



Meldowanie się i instruktaż

1. Zameldowywanie się/odmeldowywanie się

Przy wejściu do firmy wymagane jest zameldowanie się, a przy wyjściu wymeldowanie osobie opiekującej się gościem/wykonawcą lub pracownikowi ochrony.

2. Kierowanie ruchem

Na terenie zakładu produkcyjnego GOLDBECK Prefab Elements obowiązują zasady przepisów ruchu drogowego, których należy przestrzegać. Pojazdy mogą być parkowane tylko w wyznaczonych miejscach.

3. Instruktaż

Osoba zlecająca prace lub osoba koordynująca z ramienia GOLDBECK Prefab Elements instruuje osobę odpowiedzialną z firmy zewnętrznej. Osoba kierująca pracownikami z firmy zewnętrznej jest odpowiedzialna za instruktaż swoich pracowników. Dowód przeprowadzonego szkolenia musi zostać przedstawiony koordynatorowi z zakładu Produkcyjnego GOLDBECK Prefab Elements na żądanie.

Pracownicy firm zewnętrznych wykonujący prace na terenie GOLDBECK Prefab Elements obowiązani są uprzednio odbyć szkolenie prowadzone przez wyznaczonego pracownika GOLDBECK Prefab Elements. Szkolenie takie ważne jest przez okres 12 miesięcy.

4. Odpady

Po zakończeniu pracy obszar prac musi zostać uprzątnięty, odpady należy posegregować w miejscu ich powstawania i składować w odpowiednich pojemnikach lub kontenerach.

Utylizacja odpadów powstałych podczas wykonywania zlecenia leży po stronie zleceniobiorcy, chyba, że umowa mówi inaczej.



5. Substancje niebezpieczne

Należy przedstawić osobie koordynującej wykaz substancji (lub ich



mieszanin) niebezpiecznych, stosowanych w procesie pracy, a także wskazać miejsce przechowywania i zakres stosowania. Pracodawca jest obowiązany zapoznać pracowników z kartami charakterystyki stosowanych substancji niebezpiecznych, ryzykiem dla zdrowia i bezpieczeństwa pracowników związanym z ich stosowaniem, a także o sposobach bezpiecznego ich stosowania oraz postępowania z nimi w sytuacjach awaryjnych.

6. Czystość

Należy utrzymywać ład i porządek w swoim miejscu pracy przez cały czas i pozostawić je uporządkowane po zakończeniu pracy.

7. Zakłócenia

Należy niezwłocznie zgłosić wszelkie nieprawidłowości, awarie i zagrożenia zidentyfikowane podczas wykonywania prac osobie odpowiedzialnej za dany obszar w GOLDBECK Prefab Elements lub koordynatorowi ds. BHP.



Przepisy uzupełniające

1. Koordynacja

W razie, gdy jednocześnie w tym samym miejscu wykonują pracę pracownicy zatrudnieni przez różnych pracodawców, wyznacza się koordynatora bhp w celu sprawowania nadzoru nad bezpieczeństwem i higieną pracy wszystkich pracowników.



2. Kamizelka odblaskowa i kask

W przypadku gdy zleceniobiorca zapomni kasku, kamizelki odblaskowej może ją pobrać z portierni lub biurowca głównego pod warunkiem późniejszego zwrotu.

3. Prace na i przy drogach zakładowych

Jeżeli wykonawca planuje prace na drogach zakładowych lub jeżeli na drogach zakładowych wymagane są transporty, które mogą prowadzić do ograniczenia ruchu, należy to wcześniej uzgodnić z Działem Logistyki i HSEQ. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić niezbędne środki bezpieczeństwa (znaki drogowe, bariery lub sygnalizację świetlną).

4. Próbné uruchomienie maszyn

Jeżeli podczas próbnego uruchomienia maszyn lub innych urządzeń technicznych nie będą mogły być przestrzegane standardowe przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy, należy ustalić z koordynatorem bhp specjalne środki bezpieczeństwa.

Wszyscy pracownicy muszą zostać poinstruowani o możliwych zagrożeniach i niezbędnych środkach bezpieczeństwa.

5. Praca na wysokości

Wykonawca musi przestrzegać i stosować się do przepisów ogólnych dotyczących pracy na wysokości.

Wykonywanie prac na wysokości jest dopuszczalne po odbyciu instruktażu stanowiskowego oraz z zaświadczeniem stwierdzającym brak



przeciwskażeń do wykonywania pracy na wysokości.

Wykonawca określa szczegółowe wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu prac szczególnie niebezpiecznych, w tym zapewnia bezpośredni nadzór nad pracownikami, odpowiednie środki zabezpieczające, instruktaż pracowników obejmujący imienny podział pracy oraz kolejność wykonywanych zadań, a także wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy przy poszczególnych czynnościach.

6. Kontrola bezpieczeństwa przed rozpoczęciem pracy

Każde rozpoczęcie prac należy rozpocząć od kontroli bezpieczeństwa używanego sprzętu oraz miejsca pracy.